

Средняя общеобразовательная школа
с. Цаган-Олуй была переименована
в основную общеобразовательную школу
с. Цаган-Олуй

Постановление Администрации
Муниципального района
Борзинский район
от 06 февраля 2022 г. № 35
директор школы.



Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ: «СОШ с.Цаган-Олуй»

(подпись)

Е.К.Ваганова
(ФИО)

« 28 » июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в г. Борзе УФСБ
России по Забайкальскому краю

(подпись) М.Е. Волокитин
(ФИО)
« 28 » 06 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела надзорной деятельности
по Борзинскому, Оловяннинскому районам
и г.Борзи УНД и ПР ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю

(подпись) И.Г. Туранов
(ФИО)
« 28 » 06 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела вневедомственной
охраны по Борзинскому району филиала
Федерального Государственного казённого
учреждения «Управления
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Забайкальскому краю»

(подпись) К.А. Вавилов
(ФИО)
« 28 » июня 2022 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Средняя общеобразовательная школа с. Цаган-Олуй»**

Забайкальский край, Борзинский район, с.Цаган-Олуй, ул.Горная, 23 «а»
(наименование населенного пункта)

2022 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Учредителем МОУ «СОШ с.Цаган-Олуй» является муниципальный район «Борзинский район».

Функции и полномочия учредителя осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального района «Борзинский район» - Комитет образования администрации муниципального района «Борзинский район» (далее – Комитет образования), в пределах полномочий, установленных Положением о Комитете образования и молодежной политики администрации муниципального района «Борзинский район», утвержденным решением Совета муниципального района «Борзинский район» от 29 января 2019 г. № 47. Юридический адрес учредителя: 674600, Забайкальский край, город Борзя, ул. Ленина, 37. Телефон 8(30233) 3-13-31. Адрес электронной почты pochta@borzya.e-zab.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

674621 Забайкальский край, Борзинский район, с. Цаган-Олуй, ул. Горная, 23 «а»

Адрес электронной почты: shs_cago.borz@zabedu.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Общеобразовательное обучение

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

Здание 1765,6 кв.м /площадь земельного участка 8712 кв. м / протяженность периметра 420 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права (школа, земельный участок) серия 75 АА № 305334 выдан 31.01.2012 г. Свидетельство о государственной регистрации права (здание школы) серия 75 АА № 253461 выдан 11.11.2011г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор Ваганова Елена Константиновна, 8(924)374-05-27
lena.vaganova.1973@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Директор Ваганова Елена Константиновна, 8(924) 374-05-27
lena.vaganova.1973@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 07.30 ч. - 18.00 ч. 12 –ти часовой режим пребывания детей

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 35
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников

охранных организаций 100
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

ООО «Сити-Про», количество работников 2, режим работы с 8.00. до 17.00, руководитель Подойницына К.В., тел. 8(924)4752777

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) при наличии

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), элемент, (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия

1	Школьная котельная	1	28 кв.м	Нападение на объект (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); взрыв (террорист –смертник, закладка и т.д.)	Повреждение системы теплоснабжения (характер ЧС- нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС локальный. Погибшие и раненые отсутствуют. Нарушение электроснабжения
2	Распределительный энергощит - расположен на 1 этаже здания	нет	15,9 кв.м	Авария, прекращение подачи электроэнергии	Нарушение электроснабжения в образовательной организации
3	Кабинеты и вспомогательные помещения образовательного учреждения	100	1749,7 кв.метра	Нападение и захват заложников во время образовательного процесса	Значительное количество потерпевших
4	Проникновение на объект через окна, двери, чердачные, подвальные помещения	нет	482,21 кв. метра	Нападение и захват заложников во время образовательного процесса, взрыв в кабинетах, помещениях, взрыв ВВ в автомобиле, припаркованном вблизи образовательной организации, применение отравляющих и сильно действующих веществ.	Значительное количество потерпевших
	Пищеблок	100	88,6 кв. метра	Пищевое отравление	Значительное количество потерпевших

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

1) въезд на территорию организации со стороны ул. Горной, через центральные ворота;

2) вход с хозяйственных ворот со стороны ул. Горная;

3) окна первого этажа здания, двери, подвальные и чердачные помещения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

Взрыв, поджог, захват заложников, применение отравляющих и сильно действующих веществ, которые могут привести к значительному количеству пострадавших, а также диверсии на коммуникациях жизнеобеспечения.

IV. Прогноз последствий совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей. Наиболее вероятным террористическим актом в МОУ «СОШ с.Цаган-Олуй» могут быть:

Взрыв, поджог, захват заложников, применение отравляющих и сильно действующих веществ, которые могут привести к значительному количеству пострадавших, а также диверсии на коммуникациях жизнеобеспечения.

Наиболее вероятно возникновение локальных пожаров. Возможно сильное задымление, выделение токсичных продуктов горения.

В результате взрыва (подрыва) возможны пожары, поражения людей ударной волной и осколками, а также обрушения, наиболее опасным из которых могут быть обрушения лестничных пролетов.

Захват заложников возможен в любом помещении. В этом случае необходимо обеспечить условия для эффективной работы специальных служб. Применение отравляющих веществ может привести к слезоточивости, удушью, парализации, отравлению разной степени тяжести вплоть до летального исхода.

Авария на коммуникациях жизнеобеспечения не приведет к серьезным последствиям. Возможно временное прекращение деятельности школы в связи с аварией тепло и водоснабжения.

Пищевое отравление обучающихся и сотрудников учреждения в пищеблоке.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможной зоны разрушения(заражения) в случае совершения террористического акта до 1765,6 кв.м

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 100 человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

ФСБ Отделение УФСБ России по Забайкальскому краю в г.Борзе	8(30233)3-29-19, 8914-471-45-08
ОМВД России по Борзинскому району	8(30233)3-41-74
МЧС России по Забайкальскому краю	8(30233)3-15-72 (г.Борзя), 8924-810-34-52 (сотовый г.Борзя)
ОВО по Борзинскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Забайкальскому краю»	8(30233) 9-16-96

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Забайкальскому краю». Контракт на оказание услуг по экстренному вызову наряда вневедомственной охраны при срабатывании средств тревожной сигнализации от 01.04.2022 года, в составе 2-х сотрудников, экипированных в СИБЗ (средства индивидуальной броневой защиты) вооруженные табельным и автоматическим оружием.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения - (Охранно-пожарная сигнализация Цербер- 03)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

- электроснабжения – нет;

- системы связи – стационарная связь

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - нет;

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей- нет

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта – имеются осветительные приборы: у центрального входа (фонарь)

е) наличие системы видеонаблюдения – нет;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП отсутствует, въездные ворота металлические - 1, деревянная калитка - 3. В учреждении пропускной режим. Охрана осуществляется в дневное время вахтером, в ночное время штатными сторожами;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выезда 1, для выхода - 4 ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
нет ;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): – нет

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации - Охранно-пожарная сигнализация «Цербер-03»

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
нет ;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения - отсутствует.

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления при пожаре-имеется
оповещение обучающихся, родителей и сотрудников в рабочее время при возникновении террористического акта осуществляется путём пожарной сигнализации. Для обнаружения загорания(задымления) в помещениях установлены автоматические извещатели пожарные дымовые ИП -212 - 141. Шлейфы выводятся на ППКОП «Цербер -03». Пути эвакуации отображены на схемах эвакуации, на стендах, в холлах на каждом этаже. На путях эвакуации установлены световые пожарные оповещатели «Кристалл -12 «Выход»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) – 23 шт., ОП-22; ОУ -2 –ВСЕ-01, ОП-4(3) АВСЕ-01

VIII. Выводы и рекомендации

Комплексная безопасность учреждения – это совокупность мер и мероприятий учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими

вспомогательными службами и общественными организациями для обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и посетителей к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Установлены первоочередные неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности:

- установить аварийное освещение;
- обеспечить целостность периметрального ограждения;
- установить наружное освещение.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

Приложения: План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории), на __ листах;
План (схема) охраны объекта (территории) с указанием постов охраны, инженерно-технических средств охраны (поэтажно), на __ листах;
Акт обследования и категорирования.

Руководитель объекта:

Директор МОУ «СОШ

с.Цаган-Олуй»

(подпись)

Ваганова Елена Константиновна

(ф.и.о.)

Паспорт безопасности
актуализирован

« ____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Постановление правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 года № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)»


Руководитель объекта:

Директор школы МОУ: «СОШ с.Цаган-Олуй»



Ваганова Е.К.

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков
и критических элементов объекта (территории)



Условные обозначения:
↑ Потенциально опасные участки

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Цаган-Олуй»
(МОУ «СОШ с. Цаган-Олуй»)
(полное и сокращенное (в скобках) наименование организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов:

1. Инженер по охране труда отдела кадровой организационно-правовой работы комитета образования и молодежной политике администрации муниципального района «Борзинский район» - М.Г. Третьяк.
2. Начальник ПЦО ОВО по Борзинскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ по России по Забайкальскому краю» - И.С. Лукьянов
3. Сотрудник отделения в г. Борзе УФСБ России по Забайкальскому краю – (по согласованию).
4. Инспектор отдела надзорной деятельности по Борзинскому, Оловянинскому районам и г. Борзи УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю – Д.С. Галятина
5. Ваганова Е.К. директор МОУ «СОШ с. Цаган-Олуй»

Основание:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)», приказ комитета образования и молодежной политики администрации муниципального района «Борзинский район» №166/2 от «22» сентября 2021 года

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень категорируемых объектов и состав комиссии по обследованию и категорированию, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов в период с 11.05.2022 г. по 11.05.2022 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта:

Забайкальский край, с. Цаган-Олуй, МОУ «СОШ с. Цаган-Олуй», ул. Горная, 23 «а» 674621

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта

МОУ «СОШ с. Цаган-Олуй»
Ваганова Е.К., директор школы
8(924)374-05-27

1.3. Краткая характеристика объекта:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Цаган-Олуй», 1-этажное шлако-блочное здание, наружные перегородки - деревянные, лестницы – деревянные, кровля – шиферная, полы дощатые, окна деревянные, двери деревянные. Время год постройки здания 1967 г. Благоустройство – отопление (котельная), электрическое освещение, теплый санузел.

1.4. Основное функциональное назначение объекта:

Образовательное учреждение

1.5. Режим работы (функционирования) объекта:

С 8.00 - 18.00

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра:

1765,6 м²/420 м

1.7. Прилегающие и близлежащие объекты:

Жилые дома, автомобильная дорога с западной стороны, школьная котельная с восточной стороны, пожарная часть с.Цаган-Олуй с северной стороны, спортивная площадка школы и жилые дома с южной стороны.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:

По улице Горной расположена высоковольтная трансформаторная подстанция, школьная котельная, с севера, юга, востока и запада – автомобильная дорога

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:

100 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: отсутствует

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: отсутствует

2.1.2. Количество видеокамер: 0

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: не выводится

2.1.4. Хранение видеoinформации: не осуществляется

2.1.5. Срок хранения информации составляет 0 _____
(количество дней)

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: 0

2.2. Система оповещения и эвакуации:

Имеется.

2.2.1. Краткая характеристика:

Охранно-пожарная сигнализация ППКОП «Цербер – 03». Пожарная сигнализация автономная, на ПЦН г. Борзя сигнал выведен.

2.3. Система освещения:

Имеется

2.3.1. Краткая характеристика:

Частично имеются осветительные приборы: у центрального входа, внутренний двор.

2.3.2. Достаточность освещения:

Недостаточное

2.4. Система экстренного вызова полиции:

имеется

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: в рабочем состоянии стационарный телефон

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции:

0

2.5. Тревожно-вызывная сигнализации:

имеется

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализации: -

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: -

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ПЦО ОВО по Борзинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Забайкальскому краю»

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется: -

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует

2.6.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: -

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: -

2.7. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

2.7.1. Наличие автоматической пожарной сигнализации:

Имеется. Охранно-пожарная сигнализация ППКОП «Цербер-03»
(имеется/отсутствует, характеристика)

2.7.2. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

Отсутствует

(требуется/не требуется, имеется/отсутствует, характеристика)

2.7.3. Наличие автоматической системы пожаротушения:

Отсутствует

(требуется/не требуется, имеется/отсутствует, тип, марка)

2.7.4. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется

Охранно-пожарная сигнализация ППКОП «Цербер - 03»

(имеется/отсутствует, тип, марка)

2.7.5. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

Имеется, огнетушители 23штуки ОП -22 ОУ-3 ВСЕ-01-2 шт.ОП 4(3)-АВСЕ-01

(имеются/отсутствуют, тип, марка)

2.8. Средства телефонной связи: имеется, стационарная связь

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера:

Отсутствует

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют

2.10. Ограждение объекта: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

10.1. Общая протяженность периметра:

420 м

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:

Ограждение выполнено из кирпича и дерева. Высота 150 см. состояние удовлетворительное.

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

отсутствует

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта: не требуется

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: в дневное время с 7:30 до 19:00ч. осуществляется техническим персоналом, в ночное с 19:00 ч. до 7:30, выходные и праздничные дни – сторожем

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: с 7:30 до 19:00ч. осуществляется техническим персоналом, с 19:00 ч. до 07:30 - сторожем

3.1.3. Пропускной режим: на входе здания имеется пост для осуществления пропускного режима силами работников учреждения.

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: 47 лет

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций технического персонала и сторожей:

Проводится

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется

3.2.2. Специальными средствами: не требуется

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется

3.2.4. Служебными собаками: не требуется

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:

3.3.1. Основание установления физической охраны: не имеется на оказание услуг
(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка):

Не имеются

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.3. План и схема охраны:

не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны: не имеется

3.3.5. Инструкция по организации охраны техническим персоналом и сторожем: инструкция имеется

3.3.6. Должностная инструкция охранника технического персонала и сторожа: Инструкция имеется.

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны технического персонала и сторожа по действиям в случае угрозы совершения террористического акта:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и экстренных служб: имеется

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

Назначено, приказ директора школы № 97 §3 от 26.08.2021 г. «О назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта». (Яковлева Т.М.)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта: имеется

4.2.1. Паспорт безопасности: 27.022020 г.

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

Имеется, приказ директора школы № 97 §3 от 26.08.2021 г.

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта

Имеется.

4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: имеется, приказ директора школы № 97 §3 от 26.08.2021 г.

4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: Имеется

4.2.6. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): Имеется

4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: Имеется

4.2. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимализации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: Имеется. «Пожарная декларация». № 076609480-00008-049 от 15.08.2016 г.

4.3. Наличие информационного стенда, содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: Имеется

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: Проводятся

4.4.1. Периодичность проведения тренировок: 2 раза в год

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 12.05.2022 г.

4.4.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: февраль 2020г. Присвоена 4 категория

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1 Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 100 чел.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования, с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористического акта, его возможных последствий, а также с учётом проведения мониторинга, одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории указанного объекта, комиссия установила, что: МОУ «СОШ с. Паган-Олуй» присвоена четвертая категория

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекте позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность в полном объеме

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются не в полном объеме

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта не
достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)



6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

Нарушения, установленные в ходе проверки ФГПН:

1. Установить аварийное освещение.

2. План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ Р12.2.143-2009.
3. При эксплуатации школьной котельной на дымовой трубе не установлен искрогаситель.
4. В цокольном этаже электропроводка проложена по горючему основанию.
5. Установить систему освещения территории.
6. Установить аварийное освещение.

Члены комиссии:

1.  (Третьяк М.Г.)
2.  (Лукьянов И.С.)
3.  (~~Роксеев~~)
4.  (Голятина Д.С.)
5.  (ВагановаЕ.К.)